

W7系のブレーキライニングが装着されていないことを発見した事象について

2025年5月21日、白山総合車両所 敦賀支所構内において、台車のブレーキライニングが1枚装着されていないことを発見しました。ご利用のお客様には、ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

- 1 発見日時
2025年5月21日（水） 22時00分頃
- 2 発見場所
北陸新幹線 白山総合車両所 敦賀支所構内
- 3 車 両
W7系車両 12両編成（JR西日本所属）

4 概 況

5月21日22時00分頃、白山総合車両所 敦賀支所構内において車両の点検をしていた係員は、1号車の先頭側の台車のブレーキライニングが1枚装着されていないことを発見しました。
※通常回生ブレーキ（電気によるブレーキ）により減速させ、当該のブレーキ装置は速度10km/h未満において動作します。
※ブレーキライニングとは、車輪と共に回転するブレーキディスクに挟み込むことで列車を減速、停止させる部品です。W7系には、合計208枚装着しています。
※お客様、乗務員にお怪我等はございません。
※ブレーキライニングの大きさ、重さ
縦：約175mm 横：約460mm 高さ：約35mm 重さ：約7.4kg
※この事象に伴う列車影響はありません。

- 5 原 因
調査中です。



ブレーキライニングが装着されていない状態



ブレーキライニング